

Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах по их профилактике

11.03.2022 мастер цеха деревообработки ЧТПУП «Настлер» (г. Солигорск) выдал станочнику деревообрабатывающих станков и четырем подсобным рабочим задание произвести распиловку бревен на двухваловом многодисковом станке «AS 24». После получения задания работники приступили к работе, при этом станочник осуществлял управление станком и совместно с одним из подсобных рабочих подачу бревен на распиловку в станок. Два других подсобных рабочих принимали распиленную древесину из станка, сортировали ее и укладывали по пакетам. Четвертый подсобный рабочий помогал им при сортировке и укладывании пиломатериалов в пакеты. В 15.45 станочник отключил станок, чтобы с подсобным рабочим подтащить с эстакады новое бревно на распиловку. Так как последняя партия досок, выходящая из станка, была в опилках, то один из подсобных рабочих, осуществляющих приемку распиленной древесины решил, пока отключен станок, посмотреть забиты ли опилками пилы. Открыв крышку правого очистного лючка, убедился, что пилы были чистыми, обошел станок и открыл крышку левого очистного лючка. Пилы были забиты древесными отходами, поэтому он решил самостоятельно убрать из лючка отходы производства. Просунув левую руку в перчатке внутрь лючка, взял отходы древесины и откинулся влевую сторону от станка. Затем он просунул руку снова в очистной лючок немного глубже. В этот момент его руку захватило движущимися пилами, которые травмировали пальцы.

В ходе специального расследования установлено, что:

В руководстве по эксплуатации станка двухвалового многодискового AS24 предусмотрено выполнение следующих требований безопасности: «к работе на станке допускаются рабочие, хорошо знающие правила эксплуатации станка, умеющие его обслуживать и имеющие соответствующую квалификацию»; «при работе станка не открывайте и не снимайте защитные ограждения до полного останова станка и отключения электрического тока. Не суйте руки в зону врачающегося инструмента и деталей станка»; «станок налаживается и производится чистка после его полного останова и отключения электрического тока; застрявшие обрезы убираются специальным крюком после отключения электрического тока и полного останова станка».

На момент происшествия специальных крючков для чистки станка в деревообрабатывающем цехе не имелось.

Причинами данного несчастного случая согласно заключению государственного инспектора труда, проводившего специальное расследование, явились:

привлечение потерпевшего к работе не по специальности (профессии), не имеющего соответствующей квалификации по профессии «станочник деревообрабатывающих станков; не прошедшего обучение стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда;

не осуществление контроля со стороны должностного лица за соблюдением требований по охране труда, в результате чего стало возможным проведение потерпевшим работ по очистке станка, не дождавшись полной остановки всех движущихся частей, без применения специальных крючков.

При изучении документов специального расследования установлено, что работодателем не соблюдены отдельные требования законодательства.

В соответствии с пунктом 17. Правил по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30 марта 2020 г. № 32/5, к эксплуатации деревообрабатывающего оборудования допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию по профессии рабочего, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Прием деталей при обработке на деревообрабатывающих станках, укладка деталей на подстопное место, подноска заготовок к станку, чистка обслуживаемого станка, уборка отходов согласно параграфу 65 выпуска 38 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС), утвержденного постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 июня 1998 г. № 61, может осуществлять станочник деревообрабатывающих станков 2-го разряда. Продольный и поперечный раскрой бревен и заготовок из круглых лесоматериалов на круглопильных и ленточных станках согласно параграфу 67 выпуска 38 ЕТКС, может осуществлять станочник деревообрабатывающих станков 4-го разряда.

В целях предупреждения подобных нарушений необходимо:

при разработке инструкций по охране труда включать в них требования безопасности, изложенные в эксплуатационных документах организаций-изготовителей;

к обслуживанию деревообрабатывающего оборудования допускать лиц, имеющих соответствующую подготовку по профессии «станочник деревообрабатывающих станков», прошедших в установленном порядке

обучение, стажировку, инструктажи и проверку знаний по вопросам охраны труда;

обеспечивать в наличии приспособления и устройства, необходимые для безопасного обслуживания оборудования;

практиковать прохождения повышения квалификации должностных лиц по образовательным программам «Мастер деревообрабатывающего производства», «Лицо, ответственное за безопасную организацию и проведение работ в деревообрабатывающем производстве» в ГУО «Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесопромышленного комплекса».